

ООО "НТЛ-ПКК"

Апрель 2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 5 по улице Аудитника Буянова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Подвальное помещение	Входные двери, рамы в исправном состоянии. Подполье, рачьи-ленки не обнаружено. Температурно-влажностный режим в пределах нормы. Вентиляция соответствует проектным требованиям.	
Кровля	Состояние кровли, ограждения кровли, парапета удовлетворительное	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 5 по улице Лудомнича Сукакова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Фундамент	<p>Состояние видимых частей конструкций удовлетворительное; осадков, растрескивание фундамента не обнаружено.</p> <p>Гидроизолирующая фундаментов, на входе и лотки водоотведения в удовлетворительном состоянии.</p> <p>Трещин и разрушений откосов по периметру здания не обнаружено.</p>	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 5 по улице Людомилка Суарова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Осмотр наружных стен пенового дома	Видимых разрушений мелкокапельных ивов не выявлено, состояние удовлетворительное	
Осмотр внутренних стен пенового дома.	Требуется текущий ремонт в подвалах с 4-го по 10-ый этажи.	
Осмотр придомовой территории	Состояние удовлетворительное, требуется частичный ремонт малых форм, замена гребня на песочнице	

Инженер Буртасова И. И.