

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 43<sup>б</sup> по улице Энгельса май 2020г  
Весенний осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Проем под балкой перекрытия стены, фундамент	Состояние удовлетворительное Видимые части фундамента, перекрытия стены в подвале видимых дефектов и повреждений не имеют	Выполнено. очистка подвала от мусора май 2020г ООО ТМ ПЕРУ
2. Проем чердаков кровли	Состояние стен, перекрытия по чердаку удовлетворительное	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 43<sup>б</sup> по улице Энгельса мкр. д. 222

Всесторонний осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Профобход кровле, ограждений лестничных площадок	аудит нет берется все	
3. Профобход фундамента, окон, дверей	аудит нет берется все	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 43<sup>б</sup> по улице Энгельса май 2020г  
всепланный осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
4. Строфобход придорожной территории	Требуется ремонт ступеней входа в мусороприемную камеру Требуется замена бордюра по пешеходной дорожке	Выполнен ремонт май 2020г Осуществить бордюр август 2020г ООО "ЖК Мер"
5. Строфобход наружных стен, фундамента, фасада	Состояние удовлетворительное	

*[Подпись]* Артемов С.В.