

Весенний осмотр

2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 396 по улице Малозово-Крестьянцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Общее	- 5 подъезд - отсутствует доска объявлений - требуется ремонт скамеек у подъездов № 3, 4, 5	В V - 2022г. произведена покраска входных железных дверей в подъездах с 1-го по 6-ой
	- требуется покраска скамеек	В мае 2022г. выполнен ремонт скамеек

Весенний  
осмотр  
2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 396 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Кровля	Состояние кровли, ограждение кровли, парапета удовлетворительное	
Наружные стены п/д	Состояние удовлетворительное	
Внутренние стены п/д	Состояние удовлетворительное	

Весенний осмотр  
2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 396 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Осмотр фундамента	Состояние внешних частей конструкции удовлетворительное. Неравномерных осадков, рассыпания фундамента не обнаружено.	
Состояние гидроизоляции фундамента	Удовлетворительно	
Системы водосбора	Местами и лотки удовлетворительное состояние	

Весенний осмотр  
2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 396 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Подвальное помещение	Портamenti, запыления не обнаружено. Входные двери и фрамуги исправны	
Отметки	Состояние удовлетворительное. Пропадания и разрушений не обнаружено.	мастер Бурцева И.И.