

Весенний осмотр
2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 416 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий, ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Общее	- Зеркало - отсутствует доска объявлений - требуется ремонт одной скамейки на детской площадке	В мае 2022г. произведена покраска входных металлических дверей с 1-го по 5-ый подъезды
	- требуется покраска скамеек	В мае 2022г. выполнен ремонт скамеек на д/площадке

Весенний
осмотр
2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 416 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Кровля	Состояние кровли, ограждения кровли, парапета удовлетворительное	
Наружные стены п/д	Состояние удовлетворительное	
Внутренние стены п/д	Состояние удовлетворительное	

Весенний осмотр
2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 416 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Осмотр фундамента	Состояние внешних частей конструкции удовлетворительное. Неравномерных осадков, растрескивания фундамента не обнаружено.	
Состояние гидроизоляции фундамента	Удовлетворительно	
Системы водостока	Местоотки и лотки местоотверженные в удовлетворительном состоянии	

Весенний осмотр

2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 41В по улице Малозарядцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Подвальное помещение	Портленцемент, заштукатурен не обнаружено. Входные двери и рамы исправны	
Отделка	состояние удовлетворительное. Кривизны и разрушений не обнаружено.	мастер Фурман Фурманова И.И.