

Весенний осмотр
2011

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 7 по улице Людмила Дусакова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий, ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Общее	<ul style="list-style-type: none">- Ч.под. - отсутствует доска объявлений- требуется ремонт скамейки у 3-го под-да- требуется покраска скамеек	В мае 2011г. произведена покраска входных железных дверей с 1-го по 6-ой подходы
		В мае 2011г. выполнен ремонт скамейки

Весенний
осмотр
2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 7 по улице Кудоминка Русакова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Кровля	Состояние кровли, ограждение кровли, парапета удовлетворительное	
Наружные стены п/д	Состояние удовлетворительное	
Внутренние стены п/д	Состояние удовлетворительное	

Весенний
осмотр
2014г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 7 по улице Аудопеника Рукавова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Осмотр фундамента	Состояние видимых частей конструкции удовлетворительное. Неравномерных осадков, растрескивания фундамента не обнаружено.	
Состояние гидроизоляции фундамента	Удовлетворительно	
Системы водосточа	Местами и лотки местами в удовлетворительном состоянии	

Весенний осмотр
2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 7 по улице Людомилка Русанова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Подвальное помещение	Потолок белый, захламления не обнаружено. Входные двери и рамы исправны.	
Отделочные	Состояние удовлетворительное. Проседаний и разрушений не обнаружено.	мастер Гуреев Гуртасова И. И.