

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 80^а по улице Ерльшино, малый двор
Всесторонний осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий, ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Обход и осмотр кровли	удовлетворительное состояние	Выполнена профилактика кровли, ската, прочистка водосточных труб, лотков, а также малый двор, сантехника
2. Обход и осмотр подвала	Береговая зона, перекартирована, видны трещины в фундаменте без видимых дефектов	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 80^а по улице Блюкина май 2020г

Всесильев Алексей

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
3. Обход и осмотр придомовой территории.	Выявлено: требуется замена скамеек, песочниц на детской площадке	Выполнено - замена скамеек в штук; замена песочниц замена песка в песочнице УК Мир май 2020г
4. Обход наружных стен, входных групп, фасада	Выявлено: необходимо ремонт цоколя входных групп, фасада	Выполнен ремонт штукатурки стен фасада, покраска стен фасада входных групп приемков, входов в подвал май 2020г ООО ИТМ ПСКХ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 80^а по улице Елькинское май 2002
Весенний осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий, ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
5. Обход и осмотр внутренних стен, потолка, полов; тамбуров входных групп	Осмотр шпукотурки по потолку входной группы № 1 Внутренние стены, пол в удовлетворит. состоянии	Выполнен ремонт шпукотурки потолка, стен и покраска стен в тамбуре входной группы № 1 май 2002 ООИТМ ЖКХ

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*