

Весенний осмотр
2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 5 по улице Людомилка Гусарова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий, ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Общее	<ul style="list-style-type: none">- требуется замена урн у 2, 3, 6 под-дов и 1 шт на детской площадке- 6.пор. - повреждено бетонное покрытие крыльца- требуется ремонт в под-дах	В мае 2022г. произведена покраска входных металлических дверей с 1-го по 6-ой подъезд
	<ul style="list-style-type: none">- требуется ремонт двух скамеек на детской площадке- требуется покраска скамеек	В мае 2022г. выполнен ремонт скамеек

Весенний осмотр

2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 5 по улице Людомилка Русакова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий, ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Подвальное помещение	Подтопления, захламления не обнаружено. Водные двери и ограждения исправны	
Отметки	Частично разрушена отмостка на торце 4-го подъезда	

Весенний
осмотр
2011

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 5 по улице Художника Русакова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Осмотр фундамента	Состояние видимых частей конструкции удовлетворительное. Неравномерных осадков, растрескивание фундамента не обнаружено.	
Состояние гидрозащиты фундамента	Удовлетворительно	
Системы водосбора	Местами и лотки удовлетворительные в удовлетворительном состоянии	

Весенний
осмотр
2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 5 по улице Людмила Рукнова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Кровля	состояние кровли, ограждения кровли, парапета удовлетворительное	
Наружные стены п/д	состояние удовлетворительное	
Внутренние стены п/д	Требуется ремонт в подвалах	мастер Гуреев Гуртасова И. И.