

ООО "НТМ-ПКУ"

Апрель 2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 416 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Осмотр нормального помещения Кровля	Температурно-влажностный режим в пределах нормы. Входные двери, фрамуги в исправном состоянии. Подтопления, зажаления не обнаружено. Вентиляция соответствует проектным требованиям. Состояние кровли, ограждение кровли, парапета удовлетворительное	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 416 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
<p>Осмотр фундаментов</p> <p>Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водосточа</p>	<p>Состояние видимых частей конструкций удовлетворительное. Осадки, растрескивание не обнаружено.</p> <p>Гидроизоляция фундамента, ливневостоки и лотки ливнеотведения в удовлетворительном состоянии.</p>	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 416 по улице Молодой Вардгейчев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Осмотр отливов жилого дома	Прогнание и разгерметизация отливов по периметру жилого дома не обнаружено	
Осмотр придомовой территории	требуется частичный ремонт малых форм на детской площадке	

Гурьев Бурмасова И. И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 416 по улице Молодогвардейцев

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Стенные	<p>Произведен осмотр наружных стен жилого дома. Видимых разрушений межпанельных швов не выявлено, состояние удовлетворительное.</p> <p>Произведен осмотр внутренних стен жилого дома.</p>	<p>В подъездах производится текущий ремонт.</p>
Осмотр придомовой территории	<p>Состояние удовлетворительное</p>	

Гурий Буртасов И.И.