



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 35^а по улице Сочи Красной мод. 2002
всесторонний осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Строгого подвала стен, перекрытий, фундамента	Состояние удовлетворительно	
2. Строгого кровли, ограждений, несущих частей, стоков, сливов	Состояние удовлетворительно	Выполнена профилактическая прочистка канализации, стоков и сливов

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 35^а по улице Сови Кривей майдан
Весенний осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
3. Внутренние стены, окна, двери	Состояние удовлетворительное	
4. Наружные стены, фасад, цоколь, входные группы	Состояние удовлетворительное	
5. Осмотр придомовой территории	Состояние удовлетворительное	<p style="text-align: right;">   </p>