

ООО "НТЛ-АКХ"

Апрель 2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 7 по улице Лудоминская Сукакова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
<p>Проверка состояния подвального помещения</p> <p>Обследование подвального помещения на температурно-влажностный режим</p>	<p>Подтопления, зачленения не обнаружено. Вентиляция соответствует проектным требованиям. Входные двери, фрамуги исправны.</p> <p>В пределах нормы.</p>	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 7 по улице Кудоменики Вусакова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Осмотр внутренних стен жилого дома	Требуется текущий ремонт в подъездах с 4 по 10 этажей.	
Осмотр наружных стен жилого дома	Видимых разрушений цементных швов не выявлено, состояние удовлетворительное	
Осмотр придомовой территории	Требуется замена гребка песочницы на детской площадке, частичный ремонт лавочек.	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 7 по улице Кудопеника Вукасова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
<p>Осмотр кровли, ограждение кровли, парапета</p>	<p>состояние удовлетворительное</p>	
<p>Фундамент</p>	<p>состояние видимых частей конструкций удовлетворительное; неравномерных осадков, расслоивания, отклонения от вертикали не обнаружено</p>	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 7 по улице Лудопенская Суракова

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
Фундамент	<p>Гидроизоляция фунда- мента, мивесток и лотки миверотведения в удовлетворительном состоянии.</p> <p>Проседаний и разруше- ний отмостков по периметру жилого дома не обнаружено</p>	

Буршев Буртасова И. И.