

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 76<sup>а</sup> по улице Елькина

Всесторонний обход и осмотр антенно-мачт

| Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)  |
|---|---|---|
| 1. Профобход подвала  | Состояние удовлетворительное  | Требуется уборка подвала от мусора и пыли   |
| 2. Профобход кровли   | Состояние удовлетворительное  | <p>Требуется ремонт и замена некоторых частей обрамления кровли из жести: у будки мэрта паргуз и 2, а также в дщину. Требуется укрепление обрамления из жести по всей кровле. Требуется ремонт подпесточка паргуз и 3 (мастика не трескалась)</p> <p>Очистить кровлю от посторонних предметов и мусора</p> <p>Требуется укрепить жестики обрамления на ветровой стороне кровли паргуз и 1, 2, 3, 4</p> <p>Жестяное обрамление разорвано на кобах соединением паргуз и 2</p> |



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 76<sup>а</sup> по улице Бльшета

Весенний обход и осмотр мая 2022

| Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) |
|---|---|--|
| 3. Обход наружных стен; фасада                                    | Кирпичная кладка стен без видимых дефектов  | Требуется ремонт штукатурки фасада, приемлов входов в подвал и бойлер покраска стен приемлов сдана в подвал, бойлерные   |
| 4. Обход внутренних стен; полов; окон                             | Состояние покрытия пола из кафельной плитки в удовлетворительном состоянии  | Требуется ремонт штукатурки стен, покраска стен, оконных переплетов, перил, ограждений лестничной клетки в подъездах № 1, 2, 3, 4  |
| 5. Обход придомовой территории асфальтового покрытия              | Состояние удовлетворительное  | Требуется ремонт каменной кладки ограждений придомовой территории. Требуется газонный ремонт бордюров пешеходных дорожек   |




РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 36<sup>а</sup> по улице Вьшино

Весенний осмотр № 20212

| Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий, ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)  |
|---|---|--|
| 6. Обход и осмотр малых форм                                      |   | <p>Требуется покраска, скошен мусорных ури у подвздо</p> <p>Требуется замена деревянных деталей малых форм - замена крыши по стоишке (по дтеной площадке); замена сидения на колела балансир; замена деталей деревянных по, песочнице</p> <p>Требуется покраска, малых форм на дтеной площадке</p> <p>Замена песка в песочнице</p> <p>Замена реек у скамеек - 2шт.</p> |

 Арминова СВ