

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 16 по улице Комсомольская

Всесторонний осмотр май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Отробоход подвала	Состояние удобное	Отметка от мусора: убрать посторонние предметы Отметка: кровли от мусора
2. Отход кровли	Состояние удобное	
3. Отробоход наружных стен фасада, цоколя	Видимых дефектов и повреждений не обнаружено	
4. Отход внутренних стен, окон, полов	Состояние удобное	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 16 по улице Комсомольской

Всесторонний осмотр

март 2021 г.

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
<p>5 Обход придомовой территории</p>	<p>Светильник удовлетворительное Сломаны рейки у скамьи</p> <p>Осыпалась штукатурка на приемке вода в бойлерную</p>	<p>Покраска скамеек и урны у подъезда - для скамеек для урны</p> <p>Требуется замена реек у скамеек и ЧИЗУКА</p> <p>Требуется ремонт штукатурки и покраска стеной приемки</p>

[Signature] Арменова С.А.