

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 16^а по улице Комсомольская

Весенний осмотр май 2021г

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства:	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Ступоробход подвала.	Состояние удовлетворительное.	Убрать мусор и посторонние предметы у подвала.
2. Отход кровли.	Состояние удовлетворительное.	Убрать мусор с кровли и чердачной помещений.
3. Отход наружных стен, фасада, цоколей.	Состояние удовлетворительное. Видимых нарушений и дефектов нет.	Кирпичная кладка фасада имеет углы.
4	Деформировалась - поскользнулась кирпичная кладка примыкания входа в подвал.	Требуется ремонт черепичной кровли примыкания входа в подвал.
4 Ступоробход внутренних стен, окон, полов.	Состояние удовлетворительное.	Требуется частичная замена оконных створок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 16^а по улице Комсомольская

Весенний осмотр май 2012

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
5. Обход придомовой территории	Состояние удовлетворительное	Состояние satisfactory и мер не требуется

 Артамова С.А.