

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ - 1 -

Дом № 35^а по улице Соли Кривой

Весенний обход и осмотр май 2021 г

| Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) |
|---|---|--|
| 1. Обход подвального помещения | состояние удовлетворительное | Требуется уборка мусора и пола в подвальном помещении |
| 2. Проверка кровли | состояние удовлетворительное | Требуется уборка кровли от мусора |
| 3. Проверка наружных стен цоколя, фасада здания; входных групп в подъезд; входов в подвал бойлерной | Кирпичная кладка стен бу видны трещины дефектов | Требуется ремонт штукатурки стен фасада; приямков, слухов в подвале, бойлерной Требуется покраска откосов приямков, покраска металлических дверей входов в подвал, бойлерную Требуется ремонт ступеней входных групп в подъезд, первый и 2 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ - 2 -

Дом № 35^а по улице Соши Крылов
Весенний осмотр мая 2012

| Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) |
|--|---|--|
| 4 Требуется обустройство внутренних стен, полов окон | Состояние удовлетворительное | |
| 5 Требуется предельное благоустройство территории, газонов, пешеходных дорожек | Состояние удовлетворительное | Требуется дополнительное асфальтовое покрытие с фасадной стороны Исполнитель работ - ЧОУ Резманов |
| | | мастер Аршеников С.А. |