

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 435 по улице Энгельса

Всесезонный осмотр март 2021 г.

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Требуется подбала	Состояние удовлетворительное	Требуется уборка от пыли и мусора
2. Требуется кровля	Состояние удовлетворительное	Требуется уборка от мусора
3. Требуется наружных стен; фасада; потолка	Состояние удовлетворительное. Видимые дефекты отсутствуют	
5. Требуется внутренних стен; полов; окон	Состояние удовлетворительное	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 43^б по улице Энгельса апрель

Весенний осмотр май 2021г

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
6. Прооробход придомовой территории	Всеполная бардюра по пешеходной дорожке Покраска скамеек и урн	Требуется заливка бардюра по пешеходной дорожке Выполнен ремонт металлических ограждений территории двора (сварочные работы) силами ООО "ПСК" в мае 2021г Требуется покраска скамеек и 2х урн

[Signature] Вручен 28