

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ**

Дом № 245 по улице Роботера Великий вход и осмотр
апрель май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Осмотр кровли	состояние удовлетворительное	Выполнено очистка кровли от мусора апрель 2022
2. Осмотр подвала	Температурно влажностный режим норме	Выполнено очистка подвала от мусора
3. Осмотр видимых частей фундамента	Видимые части фундамента без дефектов.	
4. Осмотр внутренних стен, полов, окон	Обнаружены подтеки на потолке и стенах подвоя № 1 1 этаже	Выполнен ремонт штукатурки выполнено покраска стен и потолков апрель 2022
	Обнаружено деформация - перекошенное деревянное покрытие входной двери в подвоя № 1	Требуется замена входной двери в подвоя № 1 июнь 2022 "ФК Мир"

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 24^б по улице Доблота Весининский осмотр
май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
5 осмотр наружных стен	Отвалила и потрескалась штукатурка примерно	Требуется ремонт штукатурки и покраска примерно <u>июнь 2022</u>