

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ**

Дом № 46^а по улице Ельсина Весенний обход и осмотр
апрель - май 2022г

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Осмотр кровли	Обслоение покрытия кровли №1 №2 №3 Обнаружена протечка кровли №4 под свод. Потрескалось покрытие кровли	Выполнен ремонт кровли №1 №2 №3 Выполнен ремонт кровли №4 устранена протечка, - апрель 2022г
2. Осмотр подвальной помещений	Санитарно-техническое состояние и температурно-влажностный режим	Очистка подвалов от мусора Выполнено апрель 2022г
3. Осмотр видимых частей фундамента	Видимые части фундамента. Из видимых дефектов	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ**

Дом № 76^а по улице Ельшина Внешний вход и осмотр
апрель-май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
4. Осмотр придомовой территории	Требуется замена стальных частей малых форм Требуется покраска малых форм	Выполнена замена реек на скользящих, замена деревянных частей на конструктивные детали монтаже мая 2022 осмотра
5. Осмотр внутренних стен, окон, полов	Внешне - остается структурно и краска на стенах, окнах, перилах	Требуется текущий ремонт подгузов в 1, 2, 3 - июль-август 2022 И.И.И.