

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 16^а по улице Колхозной Весенний осмотр
апрель - май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Осмотр кровли	Кровля без видимых дефектов	
2. Осмотр подвала	Температурно-влажностный режим в пределах нормы	Выполнена окраска подвала от плесени май 2022 отптим пеху
3. Осмотр внутренних стен, окон, полов, дверей	Состояние краски с обеих сторон металлических дверей в подвале Состояние удовлетворительное Стены первого этажа и входной группы в флигелех нетлены	Выполнена покраска входной двери в подвал - май 2022 отптим пеху Выполнена покраска стен в подвале 1-го этажа и входной группы апрель 2022 отптим пеху
4. Осмотр наружных стен дома	Обнаружены надписи и граффити на стенах дома	Необходима покраска стен в местах надписей и рисунков