

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 18^а по улице Комсомольская Великий осмотр
май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Осмотр кровли	Покровные кровли бу зданиях дефектов	Выполнить оштукатурку кровли от мусора - май 2022 ООО ИЖТ
2. Осмотр подвалов	Температурно-влажностный режим в пределах нормы. Самостоятельно устранены удовлетворительные	Выполнить оштукатурку подвала от мусора май 2022 ООО ИЖТ
3. Осмотр наружных стен	Внешние стены покрашены водоэмульсионной краской. Наружные стены бу зданиях дефектов	Выполнить покраску наружных стен дома - закрасить пятна

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 18^а по улице Комсомольская Весенний осмотр
мал. дождь

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
4. Осмотр фундамен- та	Видимые части фундамента без дефектов	
5. Осмотр внутренних частей полов, стен, окон, дверей	- состояние удовлетворительное Сошло краска с входных дверей в подъезд № 1, 2	Выполнено покраска входных дверей в подъезд № 1, 2 - июнь дождь ООО НТМ ПСК
6. Осмотр придомовой территории.	Требуется покраска малых форм	Требуется покраска малых форм июнь дождь ООО НТМ ПСК