

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 35^а по улице Соши Краевой Весенний осмотр
апрель - май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Осмотр подвального помещения	Температурно-влажностный режим в пределах нормы Санитарное состояние удовлетворительное	Выполнить очистку подвала от мусора май 2022 осоким пскр
2. Осмотр кровли	Открытые кровли без видимых дефектов	
3. Осмотр внутренних стен, дверей, окон.	Состояние удовлетворительное	
4. Осмотр наружных стен, приемных дверей	Наружные стены без видимых дефектов	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 35^а по улице Соши Кривой Весенний осмотр
апрель - май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
4	<p>Оттрескалась и отслолась штукатурка приемков Сошла краска с металлических дверей входа в подвал, бойлерную</p>	<p>Выполнен ремонт штукатурки стен спуска в подвал, бойлерную Выполнена покраска стен приемков Выполнена покраска металлических дверей в подвал и бойлерную май 2022 ООО МТК</p>