

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 43<sup>б</sup> по улице Ангельса Весенний осмотр  
март 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Осмотр коробки	Состояние удовлетворительное без видимых дефектов	Выполнить очистку коробки от мусора
2. Осмотр подвального помещения	Температурно-влажностный режим в пределах нормы	Выполнить очистку помещений от мусора
3. Осмотр видимых частей фундамента	Видимые части фундамента без дефектов	
4. Осмотр внутренних стен, полов, окон	Состояние удовлетворительное	